

Read Me

System Software 10.1.8 Patch 1 WIQ

Deutsch Folgende Fehler sind korrigiert worden:

1.1 WLAN - SSID gekürzt

(ID 19998)

Wenn eine SSID die maximale Anzahl von Zeichen (32) hatte, wurde das letzte Zeichen im Beacon des Access Points abgeschnitten.

1.2 System - Setup Tool

(ID n/a)

Das Setup Tool ist wieder mit dem Befehl "setup" aufrufbar.

1.3 System - Wiederholte Neustarts

(ID 19976)

Es konnte zu wiederholten Neustarts des Geräts kommen.

1.4 PPTP-Tunnel - Geringer Durchsatz

(ID 19622)

Die Verbindungsgeschwindigkeit in einem PPTP-Tunnel zwischen einem Android-Gerät und einem Access Point war sehr gering.

1.5 GUI - Bridge-Link-Konfiguration nicht möglich

(ID 20016)

Es war nicht möglich mit dem GUI ein Bridge Link einzurichten, da die entsprechenden Menüeinträge nicht vorhanden waren.

English The following errors have been corrected:

1.1 WLAN - SSID truncated

(ID 19998)

If an SSID had the maximum number of characters (32), the last character was truncated in the beacon of the access point.

1.2 System - Setup Tool

(ID n/a)

The Setup Tool can again be called with the "setup" command.

1.3 System - Recurring

(ID 19976)

It could occur that the device rebooted repeatedly.

1.4 PPTP Tunnel - Bad traffic throughput

(ID 19622)

The connection speed inside of a PPTP tunnel between an Android device and an access point was very low.

1.5 GUI - Bridge Link Configuration not supported

(ID 20016)

It was not possible to configure a bridge link via the GUI because the corresponding menu entries were missing.